

Allgemein**Untersuchungszeitraum**

Buchnummer

103

Gruppe

Atair

Jahrgang

1988

Zuletzt untersucht

Informationen zum Unterwasserhindernis

Name	Cöln	Länge	130.00	Richtung/Lage	120° - 300°
Datum	27.08.1914	Breite	14.00	Höhe über KN	
Wracktyp	WRECKS Marinefahrzeug	BRZ	4362	Nächste Untersuchung (in Jahren)	>10
Objekttyp	Kreuzer				
Objektklasse	WRECKS				
Land	Deutschland				
WSA	Cuxhaven				

Beschreibung der Lageangaben**neue Hauptposition**

geogr. Bezug

WGS84

Ortsbestimmung

SYLEDIS

Breite / Länge

54°08.5610'N

006°58.8070'E

Gebiet

TW-Weg

Bezugssystem
GK

DHDN

Tiefenangaben

Geringste Tiefe [m]

33.20

Tiefengenauigkeit [m]

Umgebungstiefe[m]
von

35.00

bis

35.00

Tiefenbezug

Seekartennull
(MSPNW)

Pegel

05092 Helgoland

Hubzone

-VII

Zeitzone

-30 Min

weitere Tiefen und Positionen

Tiefe [m]	Bemerkung	Pos.Art	geo. Breite	geo. Länge	Rechtswert	Hochwert
33.20	Mitte	A	54°08.5610'N	006°58.8070'E	2564090.00	6001800.00

Kartenzeichen

Kartensymbol



Seekarte(n)

87

Sonar

NEIN

Side Scan

NEIN

Fächerlot

NEIN

Taucher

NEIN

Anzahl Tauchereinsätze

Unterwassersicht

Meter